CONTENTS　ブラザー対応　互換インクカートリッジ編

part 1 ブラザー互換インクカートリッジの取付方法

chapter 1　ブラザー互換 LC31xx 系 残量表示について　～必ずお読み下さい～
chapter 2　ブラザー互換（LC31xx 系）のファームウェアのアップデート警告メッセージについて

part 2 ご注意

ブラザー互換インクカートリッジの取付方法

●インクカートリッジをセットする場合





①黄色リムーブテープ（PULLテープ）を剥がして下さい。

※インク型番により、黄色リムーブテープがない商品があります。

※この時に黄色リムーブテープのみ剥がして下さい。

※インク排出口の丸い透明ビニールテープは絶対に剥がさないで下さい。インク排出口のビニールテープは、プリンターへインクカートリッジを差し込んだ際に自然に穴が開きます。

※黄色リムーブテープがある商品は、必ず綺麗に剥がしてからセットして下さい。また、黄色リムーブテープを剥がした際に空気穴がちゃんと開いているかも必ず確認して下さい。乱暴にテープを剥がすと、テープの接着剤がカートリッジ表面に残って空気穴を塞いでしまいます。空気穴がちゃんと開いていませんとインクが上手く充填されず、印字不良などの原因となりますのでご注意下さい。

②インクカートリッジをプリンターにセットして下さい。

※インク吐出口の透明なビニールテープは絶対に剥がさず、少し強めの力でそのままプリンターに押し込みセットして下さい。

※インクカートリッジの側面を強く抑えたりせず行って下さい。あまり強く持ちすぎるとインク漏れの原因となりますのでご注意下さい。

※インクカートリッジは、絶対に逆さまに置かないで下さい。インクが漏れて手や衣服などを汚す恐れがありますのでご注意下さい。

●インクカートリッジを取り外す場合



③空のインクカートリッジを取り外します。

※インクが切れた場合は、プリンターのインクカバーを開けて、カートリッジ上部のオレンジ色（インク型番により黒色の場合もあり）の取り外しレバーを押して、カートリッジを取り外して下さい。

※インクカートリッジを取り出した際に、カートリッジ内にインク液が残っている場合がありますが、互換品の場合は純正品より若干多くインクが入っておりますので商品不良ではありません。

ブラザー互換 LC31XX系 残量表示 について　～必ずお読み下さい～

●「非純正インク」と表示されることがある

純正メーカーの互換品対策で表示される場合がございますが、問題なくお使いいただくことができます。

※プリンターの製造時期やインク型番により個体差がある為、「非純正インク」と表示されない場合もあります。

※一度「非純正インク」と表示されても、互換品のご使用２回目以降には表示されない、又は毎回表示される等の個体差がありますので予めご理解のうえ、ご使用下さい。

●残量表示に「？」と表示されることがある（インク型番：LC3111/LC3117/LC3119/LC3129）

画像❶

画像❶のようにブラック色（BK）の残量表示が「？」と表示されておりますが、インクをご使用頂くにつれて残量グラフは減少します。

「？」マークが表示された場合でも、インク残量グラフは　実際のインク残量を表示します。純正品メーカーの互換品対策ですので、初期不良ではございません。ご安心してご使用くださいませ。

●残量表示に「？」と表示されることがある（インク型番：LC3133/LC3135/LC3139）

LC3133 / LC3135 / LC3139 は特許の問題でプリンター上では残量表示できません

画像❷のようにマゼンタ（M）の残量表示が「？」と表示されておりますが、特許の事情で使用の過程ではプリンター上での残量表示はできませんが、パソコン上からは画像❸-1 のように確認することができます。インクを使い切ってから､プリンターの残量確認をすると BK のように「？」から「×」に表示が変わります。プリンタードライバーが最新ではない場合や完全版をインストールを行ってない場合（画像❸-2）は確認することができないので完全版をインストールをお願い致します。

画像❷

最新のプリンタードライバー

画像❸-1　パソコン画面

不完全なプリンタードライバー

画像❸-2

※上記症状は純正品メーカーの互換品対策ですので、初期不良ではなく、ご使用の際には問題ございません。お客様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解の程宜しくお願い致します。

※当店では他店舗様とは異なり、日本国内での品質チェックを行い、随時、製造工場へ商品改良、及び改善の指示を行っております。

※不具合の状況により、お客様のインクを当店へ郵送して頂いたり（送料は当店全額負担）、お客様が現在使用されているプリンターの買取（ご使用中のプリンターを新品と交換）もお願いする場合もございますので、その際はご協力頂けますようお願い致します。

ブラザー互換（LC31xx系）の
～ファームウェアのアップデート警告メッセージについて～

ご注意下さい

※ブラザー社の「LC31xxシリーズ（以下LC31xx系）」のプリンターは、純正品メーカー側で不定期で互換インク対策を行っております。
※ファームウェアを最新版にアップデートしたり、プリンタードライバーを更新すると、急に互換品が使用出来なく事がありますのでご注意下さい。

●**互換品対策のファームウェアをアップデートをされた場合。**
LC31xx 系のプリンターを購入後、お客様ご自身でファームウェアをアップデートされた場合は、当店の 1 年間保証の保証対象外となります。

※本製品（互換インクカートリッジ）は、ファームウェアのアップデート対策済み商品となっており、互換品対策のファームウェアのアップデートにも万全を期しておりますが、プリンターの機種や購入時期、互換品対策のファームウェアのアップデート時期等により、メーカー側にて不定期に互換品対策が行われておりますので、アップデート後に急に互換インクカートリッジが認識しない等々の現象が起きる場合がございますので、予めご了承ください。

●本製品を購入前にファームウェアをアップデートされたお客様で「カートリッジが認識しない」等の問題が起こりましたらが、当店まで必ずメールにてお問い合わせ下さい。

※当店では、全ての製品をお客様に安心してご使用頂けるよう、当店専属の製造工場へも製品不具合や改善策などの密に連絡し、製品改良や最新 IC チップの搭載等を常に行っております。

※当店へのお問い合わせは、お客様の「購入履歴」の該当商品から、当店へお問い合わせ頂けます。

互換インク取付の際に透明なフィルムは剥がさないで下さい！

●インクカートリッジ取付の際に、下記写真のオレンジ丸部分の透明なフィルムは絶対に剥がさずに、そのままプリンターにセットして下さい。

※こちらのビニールを装着前に剥がすと、インクが漏れ出すことがありますので、絶対に剥がさずにそのままプリンターへ装着して下さい。

●本製品は、メーカー純正品と同様にカートリッジを装着すると自然にビニールが破けて、インクが出る仕様になっていますのでご安心ください。

※インクカートリッジをプリンターへ押し込む際は、上記の透明なフィルムが抵抗となり硬く感じる場合がありますが、少し強めの力で押していただき「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。